

SUPERB

Электросхема

№ 24 / 1

Издание 01.10


Передние противотуманные фары

с августа 2006 г.

Сведения о

- ♦ распределение реле и загрузка предохранителями
- ♦ многоконтактные штекерные соединители
- ♦ точки соединения на массу

см. места сборки



S97-3661

ws = белый
 sw = чёрный
 go = красный
 br = коричневый

передние противотуманные фары

- E4 - выключатель ближнего света фар и предупредительной световой сигнализации
- E23 - выключатель передних и задних противотуманных фар
- J5 - реле передних противотуманных фар
- J285 - блок управления панелью приборов
- K - панель приборов
- K1 - сигнализатор включения дальнего света
- K17 - сигнализатор включения передних противотуманных фар
- L22 - лампа накаливания левой передней противотуманной фары
- L23 - лампа накаливания правой передней противотуманной фары
- M32 - лампа накаливания правой фары дальнего света
- T6a - штекерный соединитель, 6-контактный, на стойке A вправо (розовый)
- T6b - штекерный соединитель, 6-контактный, на стойке A вправо (красный)
- T10b - штекерный соединитель, 10-контактный, на стойке A влево (красный)
- T10c - штекерный соединитель, 10-контактный, на левой фаре
- T10d - штекерный соединитель, 10-контактный, на правой фаре
- T12a - штекерный соединитель, 12-контактный, на переключателе ближнего света фар и предупредительной световой сигнализации посредством фар
- T17a - штекерный соединитель, 17-контактный, на выключателе света фар
- T32a - штекерный соединитель, 32-контактный, на панели приборов (синий)
- 43 - точка соединения на массу (корпус), на стойке A вправо, внизу
- 44 - точка соединения на массу (корпус), на стойке A влево, внизу
- 176 - соединение на массу, в жгуте проводов фар

gn = зелёный			
bl = синий			
gr = серый			
li = лиловый			
ge = жёлтый			
or = оранжевый			
rs = розовый			
			вправо
	179	-	соединение на массу, в жгутах проводов фар влево
	A47	-	соединение (передние противотуманные фары), в жгутах проводов панели приборов
	A95	-	соединение -1- (56a), в жгутах проводов панели приборов
	A191	-	соединение (56aR), в жгутах проводов панели приборов